

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 170/2016

Tovar/službu/ práce  
prevezme: Ing. Janovský  
Dodacia lehota

Vybavuje: Ing. Janovský

Telefón: 045/6949435

DODÁVATEL :

Ing. Michal Gašper – montáž technológié  
A. Nogradyho 1376/1  
960 01 Zvolen

### Fakturačné údaje odberateľa:

Adresa:	<b>Slovenské banské múzeum</b> <b>Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica</b> <b>IČO: 35998652      DIČ: 2021131189</b>
Bankové spojenie:	<b>Štátna pokladnica, číslo účtu: SK78 8180 000 0070 0039 3520</b>
Splatnosť faktúry:	

Neoddeliteľnou prílohou faktúry je kópia objednávky a podpísaný dodací list (preberací protokol).

Por. Číslo	OBJEDNÁVAME si u Vás : názov a druh tovaru/služby	Množstvo	Jedn. množstvo	približná cena za jednotku	Cena spolu v EUR s DPH
1.	Servis kotolne, pravidelné ročné odborné prehliadky a odborné skúšky, prehliadka kotolne podľa platných právnych predpisov. Kotolňa Kammerhof: Servisné vyčistenie kotlov VIESSMANN s pretlak. horákmi 2ks Servisné vyčistenie pretlakových horákov 2ks Nastavenie a kontrola spaľovania pretlak. horákov s vydaním protokolov 2ks Kontrola a nastavenie zabezpečovacích prvkov v kotolni, kontrola funkčnosti a ovládateľností armatúr, premazanie TCK pod manometrami v kotolni Odborná skúška a odborná prehliadka PZ - kotol do 500 kW Kammerhof 2ks Odborná prehliadka PZ - plynomerňa a plynovod (vyhl. 508/2009) OP TNS prevádzková - expanzomat do 200 l vyhl.508/2009 §13 3 ks Odborná prehliadka kotla V. triedy (TNS ) vyhl. 508/2009 §13) 2 ks Servisné nastavenie snímača metánu v plynovej kotolni Kammerhof s protokolom o kalibrácii. 2 ks Kontrola tvrdosti vody, pH v okruhoch ÚK, meranie CO pri prevádzke kotlov Odborná prehliadka kotolne Kammerhof (vyhl.25/1984,75/1996,zák.124/2006 §9) do 2 MW				1.250,00€

V Banskej Štiavnici, dňa: 20.9.2016

Slovenské banské múzeum  
Kammerhofská 2  
969 01 Banská Štiavnica

PhDr. Jozef Labuda, CSc.  
riaditeľ SBM