

Obrancov mieru 15  
969 03 Banská Štiavnica

Prevádzka:  
Tel: 0903 541743

Peňažný ústav: VÚB Banská Štiavnica  
IBAN: SK83 0200 0000 0013 1220 4656  
Účet / kód: 1312204656 / 0200 SWIFT: SUBASKBX

REG. č. 13/99 Reg. č. 21/99 Reg. č. 163/2002 Reg. č. 164/2002  
Reg. č. 169/2002 Reg. č. 602/1615 v B.Štiavnici

Objednávka č./dátum: 123/2017 / 31.08.2017  
Dodací list č.: 2017/060

Spôsob dopravy: poštou  
Forma úhrady: p.p.

Odberateľ:

Slovenské banské múzeum

Kammerhofska 2  
969 01 Banská Štiavnica 1

IČO: 35998652

IČ DPH:

DIČ: 2021131189

Dátum vyhotovenia: 18.09.2017

Dátum splatnosti: 02.10.2017

Dátum dodania: 18.09.2017

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za kontrolu,čistenie komínov v nasledovných objektoch						
Galéria Trojičné námestie 10 B.Štiavnica	ks	1,000	46,8000			46,8000
Trojičné námestie 6 B. Štiavnica	ks	1,000	52,3000			52,3000
Kammerhofska 2 B. Štiavnica	ks	2,000	62,4000			124,8000
Žiakov dom	ks	1,000	16,5000			16,5000
<b>Celkom bez DPH :</b>						<b>240,40 EUR</b>

Celkom : 240,40 EUR

Uhradiť : 240,40 EUR

Cena dohodou.

Práce boli prevedené v zmysle Vyhlášky č.401/2007 Z.z.

Tovar alebo služby sú až do uhradenia faktúry majetkom firmy Toryský Milan.

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.

V prípade omeškania platby si budeme nárokovať za každý deň omeškania platby 0,05% z neuhradenej sumy.

Vystavil: Správca



**TORYSKÝ MILAN**  
**KOMINÁRSKE PRÁCE**

Obrancov mieru 15  
969 03 BANSKÁ ŠTIAVNICA  
IČO: 34 644 984 DIČ: 1089488470

YJFM040174, 7.80.912, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Slovenské banské múzeum  
V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Dňa: 20. 09. 2017

Číslo..... Pril.....  
Vybavil.....  
Zodpovedný..... Lehota.....

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu\*) Milan Toryský

## P o t v r d e n i e

### o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu\*

podľa §23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby-fyzickej osoby – podnikateľa\*)

Žákov dom B.Štiavnica

Adresa objektu:.....

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Názov právnickej osoby:.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa\*).....

Kammerhofska 2 B.Štiavnica

Sídlo právnickej osoby:.....

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa\*).....

K 1 jeden prieduch

Označenie komína – dymovodu\*).....

Atmosferický , 2ks piecka CAPRI

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod\*).....

18.9.2017

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína:.....

Zistené nedostatky:.....

.....

Termín odstránenia nedostatkov:.....



.....  
Podpis osoby , ktorá vykonala čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu\*)

\*)Nehodiace sa prečiarknite

Číslo potvrdenia .....

V.....dňa.....

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu\*) Milan Toryský

## **P o t v r d e n i e**

### **o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu\***

podľa §23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby-fyzickej osoby – podnikateľa\*)

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Kammerhofska 2 B.Štiavnica

Adresa objektu:.....

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Názov právnickej osoby:.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa\*).....

Kammerhofska 2 B.Štiavnica

Sídlo právnickej osoby:.....

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa\*).....

K 1 jeden prieduch K 2 jeden prieduch

Označenie komína – dymovodu\*).....

Pretlakový , 2ks Viessmann Vitoplex 100

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod\*).....

18.9.2017

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína:.....

Zistené nedostatky:.....

Termín odstránenia nedostatkov:.....



\*)Nehodiace sa prečiarknite

.....  
Podpis osoby , ktorá vykonala čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu\*)

Číslo potvrdenia .....

V.....dňa.....

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu\*) Milan Toryský

## P o t v r d e n i e

### o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu\*

podľa §23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby-fyzickej osoby – podnikateľa\*)

Trojičné námestie 6 B.Štiavnica

Adresa objektu:.....

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Názov právnickej osoby:.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa\*).....

Kammerhofska 2 B.Štiavnica

Sídlo právnickej osoby:.....

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa\*).....

K 1 jeden prieduch

Označenie komína – dymovodu\*).....

Atmosferický , 3ks Destila DPL 50

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod\*).....

18.9.2017

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína:.....

Zistené nedostatky:.....

Termín odstránenia nedostatkov:.....



Toryský Milan  
REGISTRAČNÉ ČÍSLO 12  
KOMINÁR

\*)Nehodiace sa prečiarknite

Podpis osoby , ktorá vykonala čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu\*)

Číslo potvrdenia .....  
24/9

V.....dňa.....  
B. Štiavnici 18.9.2017

Meno a priezvisko osoby,  
ktorá vykonala čistenie a kontrolu komína – dymovodu\*) Milan Toryský

## **P o t v r d e n i e**

### **o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu\***

podľa §23 ods.1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.401/2007 Z.z. technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte právnickej osoby-fyzickej osoby – podnikateľa\*)

Adresa objektu:.....  
Galéria Trojičné námestie 10 B.Štiavnica

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

Názov právnickej osoby:.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa\*).....  
Kammerhofska 2 B.Štiavnica

Sídlo právnickej osoby:.....

Adresa trvalého pobytu fyzickej osoby – podnikateľa\*).....  
K 1 jeden prieduch

Označenie komína – dymovodu\*).....

Atmosférický , 4ks Protherm 50 KLO

Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín – dymovod\*).....

Dátum vykonania kontroly a čistenia komína:.....  
18.9.2017

Zistené nedostatky:.....  
.....  
.....

Termín odstránenia nedostatkov:.....

\*)Nehodiace sa prečiarknite  
\_\_\_\_\_



Toryský Milan  
REGISTRAČNÉ ČÍSLO 172  
KOMINÁR

.....  
Podpis osoby , ktorá vykonala čistenie  
a kontrolu komína – dymovodu\*)